



**1**

EN **X = WIDTH** - W  
FR **X = LARGEUR** - W  
ES **X = ANCHO** - W  
PT **X = LARGURA** - W

EN **Y = HEIGHT** - H  
FR **Y = HAUTEUR** - H  
ES **Y = ALTURA** - H  
PT **Y = ALTURA** - H

EN | Take two or three reference measurements. Take the smallest dimension into account.  
FR | Prendre deux ou trois mesures de références. Prendre en compte la dimension plus petite.  
DE | Entwerfen Sie zwei oder drei Referenzmessungen. Berücksichtigen Sie die kleinste Abmessung.  
NL | Neem twee of drie referentie op. Gebruik de kleinste maat voor het inkorten.  
ES | Tomar dos o tres medidas de referencia. Tener en cuenta la medida más pequeña.  
IT | Fare due o tre misurazioni di riferimento. Considerare la misurazione più piccola per il taglio.  
PT | Ter em conta duas das três medidas como referê. De em conta a medida mais pequena.  
PL | Wykonać dwa lub trzy pomiary referencyjne. Wzjąć pod uwagę najniższy pomiar.  
CZ | Uvěřte si alesť tři referenční mřítřia. Vezměte do úvahy nejnižší rozměr.  
SK | Zhotovte dve alebo tri referenčné mřítřia. Vezmite do úvahy najnižšiu rozmer.  
TR | İki ya da üç referans ölçümünü alın. En küçük boyutu hesaba katın.

